

## les capteurs

### 2 Introduction



Par capteur on entend :

conversion d'un signal extérieur en un signal électrique utilisable pour le traitement du signal et le calcul.

Il existe aussi de capteurs qui ne produisent pas de signal électrique mais leur utilisation est minoritaire.

De plus en plus de capteurs sont associés à des actionneurs.

actionneur : possibilité de transformer une énergie en une autre forme d'énergie



smart material : matériaux adaptatifs - commandables

- capteurs :
- de pression (pièges électriques, piezocristal...)
  - de température (thermocouple, thermistance...)
  - de potentiel chimique
  - champs électriques
  - champs magnétiques

transduct

Actionneurs :

- transducteurs piezoelectriques
- .. magnétostrictifs

- alliages à mémoires de forme  
 - fluides électrorhéologiques.

2)

ACTION EFFETS	OPTIQUE	MÉCANIQUE	ÉLECTRIQUE	MAGNÉTIQUE	CHIMIQUE	THERMIQUE
<b>OPTIQUE</b>	Photochromes Matériaux – fluorescents – phosphorescents – photoréactifs	Peintures méca- nochromes	Matériaux ONL Electrochromes Cristaux liquides Electroluminescents/ cathodoluminescents	Effet Faraday		Thermochromes (VO <sub>2</sub> )
<b>MÉCANIQUE</b>	Photostriction	Polymères auxétiques (coef. poisson nég.)	Ferro-piézoélectriques Magnétostrictifs Fluides électro- rhéologiques	Magnétorestrictifs	Polymères conducteurs (électroniques et ioniques)	Alliages à mémoire de forme Réticulation thermo-réversible
<b>ÉLECTRIQUE</b>	Pyroélectriques Photoconducteurs	Ferro-piézo- électriques Piézorésistifs Polymères chargés	Polymères conducteurs/ oxydes conducteurs – Conducteurs et semi-conducteurs – Matériaux à résistivité non linéaire varistances (ZnO)			Matériaux à transition de phase isolant/ conducteurs (CTP, CTN) VO <sub>2</sub> Polymères chargés
<b>MAGNÉTIQUE</b>				Mémoires magnétiques		
<b>CHIMIQUES</b>	Photodégradables Photodimérisation Photoréticulation	Mécanochimie			Diffusion, Membranes Systèmes à confor- mations variables	Thermodéréticulation – Variation de coeffi- cient de diffusion
<b>THERMIQUE</b>			Polymères conducteurs			

## Chapitre 2. Les cristaux liquides.

### 2.1. Introduction

Les cristaux liquides sont des petits molécules ou des polymères qui présentent un ordre d'orientation dans l'arrangement moléculaire.

On les appelle phas mesomorphes (meso: median)

car ils combinent la fluidité des liquides et l'ordre emprunté aux solides.


⇒ anisotropie des propriétés mécaniques, électriques, magnétiques, optiques.

### 2.2. Les polymères cristaux liquides.

#### 2.2.1. Les mesophases et leurs applications optiques.

Ils sont élaborés à partir de molécules de forme allongées présentant une partie polarisable (mesogène) très sensible au champ électrique de la lumière.

Les molécules sont prolongées à l'autre extrémité par une ou deux chaînes aliphatique.



molécule typique d'un cristal liquide

La partie centrale qui contient le noyau benzénique est polarisable.

Les composés ne passent pas de l'état cristallin à l'état liquide isotrope directement, en fonction de la température.

La transition s'effectue par l'intermédiaire de plusieurs types de phases fluides et partiellement anisotropes, appelées mésophases.

Les mésophases sont caractérisées par un ordre orientationnel des molécules et un désordre positionnel partiel.

Les principales mésophases sont les mésophase nématiques et smectiques.

- mésophase nématique (N) : Les molécules sont toutes orientées en moyenne dans une seule direction mais ne possèdent aucun ordre positionnel.

- mésophase smectique : Les molécules sont localisées au sein de couches élémentaires qui se superposent les unes sur les autres  
⇒ échifice lamellaire.

Les molécules sont orientées perpendiculairement à ces lamelles ou dans une façon inclinée.

L'ordre positionnel de ces molécules au sein des lamelles est soit de type liquide (phase smectique A : SA), soit de type réseau cristallin bidimensionnel (phase Sc).


En fait de la fluidité des mésophases, ces molécules orientent très facilement sous l'action d'un champ électrique de quelques Volts.

La paire allongée des molécules conduit à une anisotropie de polarisabilité, et donc à deux états optiques différents selon que les molécules sont orientées (sous champ) ou non (absence de champ).


Grâce à une conjugaison appuyée de polariseurs, ces deux états peuvent conduire soit au passage de la lumière dans la cellule, soit à son extinction.

quelques exemples :

5)



polymère mesomorphe à chaîne principale



polymère mesomorphe à groupe latéral

Il existe aussi des élastomères mesomorphes.

⇒ l'application d'une déformation pochant une orientation macroscopique uniforme des axes moléculaires des groupes mesogènes  
⇒ dispositifs piezoelectriques.

Autre application: De nombreux polymères sont atactiques (il n'existe aucune régularité dans la succession des configurations des carbones asymétriques le long de la chaîne principale). Ils présentent donc une transition vitreuse.

La formation de la phase vitreuse ne modifie pas l'orientation des groupes mesogènes. ⇒ Affichage

inscription (orientation des groupes mesogènes)

— + — ions l'effet d'un champ  $E$

← refroidissement

"figeage" de l'orientation  
des champs.

6)  
Les polyesters aromatiques thermoplastiques : ils présentent des phases + mises en place en fonction de la température.

Les polyamides sont stables chimiquement, ils tiennent aux hautes températures. Principale la phase minérale est faiblement hydrophobe, ils peuvent être mis sous forme de fibres.

L'orientation de la fibre peut alors être réalisée par déformation haute température → Fibre de Kevlar à haut module

7.

### 3. les fluides électrochimiques

7)

#### 3.1. effet électrochimique

Rs sont constitué d'une dispersion de particules ( $\mu\text{m}$ ) dans un fluide liquide isolant.

L'application d'un champ électrique provoque un déplacement des particules et donc une modification de la viscosité du mélange.


Sous l'effet du champ électrique les particules se polarisent :

- polarisation électrostatique : le moment dipolaire des particules est proportionnel au volume de la particule et à la différence de perméabilité avec le liquide.

- polarisation ionique : le mouvement des contre-ions à la surface des particules procure à l'ensemble une polarisation macroscopique pour cela on réalise un mélange eau (60%)-huile. L'eau étant non miscible, elle entoure les particules et participe à la création d'une surface planifiable.

Un fluide E.R se caractérise par sa conductivité réciproque.

Typiquement :  $8000 \text{ N/m}^2$  pour un champ de  $4 \text{ kV/mm}$ .  
au delà, le fluide "coule" normalement.



#### 3.2. Système et application:

huile + particules de silice poreuse hydrolysée.

application : viscoconfinement, amortisseur, embayage.

#### 4) Photochromes

##### 4.1. Effet photochrome :

matériaux qui changent sensiblement de couleur sous l'effet d'une radiation (généralement UV)

minéraux : halogénures d'argent dans le cuivre.


organiques :

- isomérisation : azobenzènes

- ouverture du cycle : spiroxyranes, spirooxazines, fulgides

- photocyclisation : diaryl cétogénènes.

Exemples : \* Spiroxyrane




Mécanisme par ouverture du cycle

Sous l'effet de l'UV ( $\lambda_1 = 400 \text{ nm}$ ), il passe d'un état miroir à un état coloré (mésocyanine) bleu.

Il se redéploie miroir si  $\lambda_2 = 600 \text{ nm}$  ou par effet thermique.

⇒ Ils ne supportent que quelques cycles.

\* spirooxazine : le cycle pyranne a été remplacé par un cycle oxazine + stable.



Ils sont plus stables, ont une clarté dure plus longue.

4.2. Applications : - verres pour lunettes de soleil (Eska-Coupling), vitrage  
- mémoires optiques, microfilm réinscriptibles.

## 8) matériaux magnétiques.

### 1 Introduction:

l'application d'un champ magnétique  $H$  modifie les propriétés électromagnétiques de l'espace.

Il apparaît une induction magnétique  $B$ . dans le cas de, cette induction est proportionnelle au champ  $H$ .

$$B = H \quad \mu_0 : 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ henry m}^{-1}$$

dans tout autre matériau:  $B = \mu_0 (H + M)$

$M$ : aimantation du matériau et est représentatif des propriétés magnétiques du matériau.

Les moments magnétiques électroniques des couches saturées du nuage électronique de l'atome se compensent mutuellement.

Seul les électrons non appariés conduisent à un moment magnétique global de l'atome non nul.

Diamagnétisme: tout matériau soumis à un champ magnétique vit apparaître en son sein une aimantation induite proportionnelle au champ.

la susceptibilité magnétique  $\chi_d$  est < 0 et très faible (négative car l'aimantation induite s'oppose au champ qui l'a fait apparaître)

Le diamagnétisme est pratiquement indépendant de la température.

Matériaux à moment magnétique  $\neq 0$ : paramagnétisme.

Sous l'effet du champ  $H$ , le moment magnétique  $\neq 0$ , tend à <sup>être</sup> ~~se~~ aligner selon  $H$  et le renforcent.

$$\chi_p = \frac{C}{T}$$

$\chi_p$ : susceptibilité paramagnétique

$\chi_p$  est inversement proportionnelle à  $T$ . résultante positive

Si les atomes magnétiques sont suffisamment proches les uns des autres dans la structure cristalline, les électrons appartenant aux orbitales non saturées interagissent dans un processus d'échange ce qui augmente la susceptibilité magnétique.<sup>10</sup>

L'état déenergié et minimal lorsque les moments magnétiques sont alignés :

- parallélisme : ferromagnétisme
- anti-parallélisme : antiferromagnétisme.

Les matériaux possèdent une aimantation  $\mathbb{M}_s$  spontanée.

en dessous de la température de curie  $T_c$

susceptibilité magnétique :  $\chi = \frac{C}{T - T_c}$  (en dessous de  $T_c$ )

En dessous, la magnétisme est très élevé.

Le phénomène (ferromagnétisme) concerne certains métaux :

Fe, Co, Ni

+  
Terres rares Gd, Dy

Oxydes +  $\text{Cr}_2\text{O}_3$ ;  $\text{MnO}\text{Fe}_2\text{O}_3$ ;  $\text{FeO}\text{Fe}_2\text{O}_3$ ;  $\text{Y}_3\text{Fe}_5\text{O}_12$



Au-dessus de  $T_c$  (changement de phase), le matériau est paramagnétique. L'aimantation est proportionnelle au champ selon la loi de Curie.

$$M = \frac{C}{T - T_c} H$$

En dessus de  $T_c$ , le système oriente ses moments magnétiques dans des directions privilégiées.

Domaines de Weiss : endroit (< grain) où tous les moments magnétiques sont // entre eux.


La orientation, sous l'effet d'un champ  $H$  et à l'origine d'un cycle d'hystéresis.

## Antiferromagnétisme:

Les cations sont organisés en deux sous réseaux

Chaque sous réseau est globalement magnétique.

les sens des moments magnétiques de chaque sous réseau sont opposés.



À une température ces deux sous réseaux s'annulent d'un point de vue magnétique



→ aimantation globale nulle

Une clé de la température de Néel  $T_N$


L'aimantation de chaque sous réseau est nulle.

Rem: en dessous de  $T_N$ , si le champ extérieur est suffisamment élevé, il peut s'opposer au terme d'échange des deux sous réseaux.  
⇒ une forte aimantation peut apparaître.

## Ferrimagnétisme:

Il existe analogues aux antiferromagnétiques.

Ce sont des cycles mixtes comptant plusieurs cations répartis sur plusieurs sous-réseaux.




Les moments sont différents par chaque sous réseau. Ils peuvent être parallèles entre eux, anti-parallèles.

Cette classe de matériaux : ferrite.


Trois familles :

- spinelle ou ferrite cubiques
- grenats ou ferrites de Téres rares.
- ferrites hexagonales.



Type de ferrite	Site A (tétraédrique)		Site B (octaédrique)		Moment résultant
	Ion	Moment	Ion	Moment	
Ferrite de Zn $\text{ZnFe}_2\text{O}_4$ (spinelle normal)	$\text{Zn}^{2+}$	nul	$\text{Fe}^{3+}$	→	nul
Ferrite de Ni $\text{NiFe}_2\text{O}_4$ (spinelle inverse)	$\text{Fe}^{3+}$	←	$\text{Fe}^{3+}$	→	→
Ferrite de NiZn $\text{Ni}_{0.5}\text{Zn}_{0.5}\text{Fe}_2\text{O}_4$	$1/2 \text{Fe}^{3+}$	←	$3/2 \text{Fe}^{3+}$	→	→
	$1/2 \text{Zn}^{2+}$	nul	$1/2 \text{Ni}^{2+}$	→	→


Distribution cationique dans les ferrites spinelles et moments magnétiques résultants.



b) ferrites de structure grenat



avec M: yttrium




c) ferrites hexagonaux (ou hexaferrites)

Cette structure dérive de la structure spinelle



2) Cycle d'hystéresis



6) cycle ( $T < T_c$ ) traduit l'orientation progressive des domaines de Weiss avec  $H$ .

En fait les domaines initialement // à  $H$  gommeent au détriment des autres. la résultante des pôles de domaines - traduit - est à l'origine - de la facilité de l'aimantation macroscopique des ferrites.

$B_s$ : induction à saturation.

$Br$ : ~~asymptote~~ induction permanente.

$Hc$ : champ coercif: champs nécessaire pour détruire  $Br$ .

$\varphi_i$ : pente initiale : perméabilité initiale.

$\varphi_{max}$ : perméabilité maximale.

Les pertes sont caractérisées par la tangente de l'angle de perte, qui lui-même est le déphasage entre l'induction et le champs.

Les pertes sont proportionnelles à l'aire du cycle d'hystéresis.

Perte doux: champs coercif faible  $< 1000 \text{ A.m}^{-1}$   
aimantation à saturation élevé.

Perte dur: champs coercif élevé  $\gtrsim 10\,000 \text{ A.m}^{-1}$

Il existe aussi des pertes spécifiques pour les hyperfréquences.

### 3) Les applications:

#### 3.1. Matériaux magnétiques doux

La principale utilisation est la réalisation de moyens pour le brisage.

G. tableau page 5 & 6.

On utilise des matériaux métalliques et certains céramiques.

Désignation	Composition	Forme	$\mu_i$	$\mu_{\max}$	$B_s$ [tesla]	Résistivité $[10^{-6} \cdot \Omega \cdot m]$	Température de Curie	Fréquence d'utilisation	Remarques
Alliages métalliques									
Fer	Fe pur	Tôles	250	5000	2,2	10	700°	50 Hz à 1 kHz	Pour mémoire
Fe-Si grains non orientés	3 à 3,5% Si	Tôles	400	5000	2	50	740°	50 à 400 Hz	Bas coût
Fe-Si grains orientés	3 à 3,5% Si	Tôles	1500	40 000	2	50	740°	50 Hz à 10 kHz	Coût variable
Fe-Ni	36% de Ni	Tôles	2000	20 000	1,3	75	230°	≤ 20 kHz	Cher
Fe-Ni	50% de Ni	Tôles	10 000	80 000	1,5	45	360°	≤ 20 kHz	Cher
Fe-Ni	80% de Ni	Tôles	30 000 à 150 000	100 000 à 300 000	0,8	55	450°	≤ 80 kHz	Très cher
Fe-Co	50% de Co	Tôles	800	24 000	2,35	70	950°	≤ 20 kHz	Très cher
Amorphe base Fe	→ 70% atomes Fe-Ni-Co	Ruban 30 µm	10 000	→ 600 000	0,5 à 1	140	≥ 250 température cristallisation	< 100 kHz	Matériaux instables
Amorphe base Co	→ 70% atomes Fe-Ni-Co	Ruban 30 µm	10 000	→ 600 000	→ 1,5	130	≥ 250	< 300 kHz	Matériaux instables
Poudres compactes									
Poudre de fer carbo-nyl	Fe	Tore	5 à 125	5 à 125	1,5	$10^4$	150 à 200°	Filtrage ≤ 100 MHz Transfo < 100 MHz	Bas coût
Poudre alliage fer/nickel	80% Ni	Tore	14 à 550	14 à 550	0,8	$10^4$	150 à 200°	Filtrage ≤ 100 MHz Transfo < 1 MHz	Cher
Poudre alliage fer/nickel	50% Ni	Tore	14 à 125	14 à 125	1,5	$10^4$	150 à 200°	Filtrage ≤ 100 MHz Transfo < 1 MHz	Assez cher
Ferrites (Céramiques)									
Ferrites Mn/Zn	Oxydes spinelle	Tores, U, I, E, «pots»	700 à 15 000	0,4 à 0,5	$10^6$ à $10^7$	100 à 300	Puissance ≤ 2 MHz Filtrage ≤ 10 MHz		Bas coût
Ferrites Ni/Zn	Oxydes spinelle	Tores; U, I, E, «pots»	10 à 1500	0,3	$10^{10}$	150 à 450	Filtrage HF		Bas coût

Tous ces matériaux sont adaptés à l'utilisation des champs alternatifs. Il faut cependant que le cycle d'hydrogénation soit le plus étroit possible pour limiter les pertes.

⇒ transformateur et alimentation à découpage pour les applications. -

### 3.2. Les ferites doux:

↪ sont les aimants permanents.

Pour être utilisés, il faut que leur champ coercif soit supérieur au champ dépolarisant.

↪ hexaferrite de bauxite ou de strontium à grains très fins (inférieur à 1 μm). + orientation cristalline préférentielle pour exploiter au mieux l'anisotropie magnétocristalline.

applications: réparation des métiers, restauration, microphone, haut-parleur, petits moteurs (vitesses)

### 3.2. Les ferites doux. (champs alternatifs).

réalisation de transformateurs, moyaux de self...

### 3.3. Quelques grands domaines d'application:

- mémoire magnétiques (fdis)

- filtres magnétiques (bands).

- applications pour microondes: ( $f > 10^9 \text{ Hz}$ )

↪ réalisation de circulation micro-onde

↪ peinture absorbante des ondes radars par les aimants ferritiques

- magnétostriction. Pour certains types de ferites, il est possible de transposer l'énergie électrique directement en énergie mécanique.

↪ microscopie ultrasoniques, bains mitoyants

↪ sonars.

↪ détecteurs de température

↪ détecteurs de proximité.

↪ sondes pour Xéogramme

↪ électrodes


↪ gyroscopes

↪ enceinte magnétique.


# STRUCTURES MAGNETIQUES

## I – Différents types de réponses magnétiques

### a) Différentes réponses à l'excitation magnétique



cycle d'hystérésis des composés ferro et ferrimagnétiques




cycle d'hystérésis des composés antiferro et paramagnétiques

### b) Différentes réponses de la susceptibilité magnétique

On appelle **susceptibilité magnétique**  $\chi = \frac{M}{H}$  où l'aimantation  $M$  est le moment magnétique par unité de volume ;  $\chi$  est sans dimension.


#### Paramagnétisme



$$\chi = \frac{C}{T}$$

**Loi de Curie**


#### Ferromagnétisme



$$\chi = \frac{C}{T - T_c}$$


**Loi de Curie-Weiss**  
( $T > T_c$ )

#### Antiferromagnétisme



$$\chi = \frac{C}{T * \theta}$$

( $T > T_N$ )




Ces propriétés disparaissent lorsqu'on élève la température ; cette température, caractéristique du composé, est appelée Température de Curie,  $T_c$ , pour les composés ferro et ferrimagnétiques, Température de Néel,  $T_N$ , pour les composés antiferromagnétiques.

## II - Composés ferro et ferrimagnétiques

### a) Origine


Les moments magnétiques élémentaires de certains atomes s'alignent suivant une même direction indépendamment d'un champ magnétique extérieur; ces particularités se rencontrent dans des atomes possédant des électrons non appareillés: 3d, 4d, 4f, 5f comme le Fe le Co, le Ni ou les terres rares.



Pour les ferrimagnétiques les moments sont parallèles, de sens inverse et d'intensité différente ; pour les antiferro, les vecteurs sont de même longueur.

### b) exemple : Mn O


possède la symétrie du Cl Na ; seuls les Mn possèdent un moment magnétique.



## 7. Les résistances - Les résistances à coefficient de température positif (CTR) et négatif (CTN)

### 7.1. Fonctionnement d'une résistance ZnO. (Voltage Dependent Resistor) V.D.R.

La microstructure consiste en des grains de ZnO renfermés semi conducteur par dopage et séparé par un film intergranulaire oxyde de silicium + spinelle + pyro chlore.



- Région I: densité de courant faible : comportement ohmique . La conductivité dépend essentiellement de la température .
- Région II: 1<sup>re</sup> régim non linéaire , la caractéristique courant-tension n'est pas linéaire (ohm) et dépend de la température .
- Région III: 2<sup>e</sup> régim non linéaire . Elle est très peu dépendante de la température . La caractéristique courant-tension est de la forme  $I \propto V^\alpha$
- Région IV: saturation , la conduction peut être qualifiée d'omigne . La tension de seuil caractérise cette résistance ainsi que sa sensibilité à la température

Explication: les grains ont des semi-conducteurs quelle que soit la température.

Dans les points de grains, les élections de conduction sont partiellement ou complètement compensées par les accepteurs d'élections (dopants). Ces points de grains sont isolant. Ceci correspond donc à une barrière de potentiel élevée pour la conduction du courant électrique.

La hauteur de cette barrière est inversement proportionnelle à la constante diélectrique.

Or celle-ci est diélectrique n'est pas fonctionnellement avec le changement de la température de l'air.

On comprend que la "hauteur" de la caractéristique courant-tension d'une résistance soit dépendante de la température.

↳ application : protection des circuits, en tension, (en température?)

## 7.2. Thermistance CTP:

Le grain est constitué de l'instante du baryum  $\text{BaTiO}_3$ , en réaction mûre avec  $\text{SrTiO}_3$ ,  $\text{PbTiO}_3$ ....


On peut ainsi moduler la température de l'air.

Des résistances de quelques ohms cm sont obtenues par ajout de :

donc :  $\text{La}^{3+}$ ,  $\text{Ce}^{3+}$ ,  $\text{Y}^{3+}$  (qui se substitue au site A)

donc :  $\text{Sb}^{5+}$ ,  $\text{Nb}^{5+}$  (site B).


Les donneurs ne modifient pas la résistivité ~~pas~~ du matériau à la température ambiante, ils modifient aussi la température de transition



l'effet CTP est lié à la présence d'accepteurs localisés aux joints de grains.

Il existe, comme dans le caoutchouc, une hauteur de potentiel dans ces joints de grains.

La forte variabilité de la constante diélectrique au voisinage de la température de Curie, le rend brusquement non conducteur.



Caractéristiques de la résistivité en fonction de la température pour diverses compositions P à base de  $\text{BaTiO}_3$ . La courbe en trait plein correspond à  $\text{BaTiO}_3$  pur; les courbes en pointillés montrent l'effet de substitutions du barium par du strontium (basses températures) ou du plomb (hautes températures).

En conclusion, ces deux effets : Vanishana, CTP sont assez semblables et reposent sur une structure composite avec effet de joint de grain.


Le CTP présente comme le caoutchouc une grande sensibilité au champ électrique.

7.3. Résistances à coefficient de température négatif pour les applications hautes température.

application: mesure la température du boy d'échauffement des automobiles dans la gamme 00-400°C.

Le comportement est inverse: plus la température augmente, plus le matériau devient conducteur.

On connaît la plus claire et la manganite de nickel




Le manganite cristallise dans une structure spinelle

le nickel est en site A (site tétraédrique)


le manganèse en site B (site octaédrique)

\* Pour la composition  $\text{Ni}_x \text{Mn}_2 \text{O}_4$  on a l'occupation suivante:



Tous les manganèses possèdent la valence 3. Ni est à la valence 2+. Il n'y a pas de porteur de charge  $\Rightarrow$  isolant.

\* Si on substitue partiellement en site octaédrique  $\text{Mn}^{3+}$  par  $\text{Ni}^{2+}$  on obtient:



$\text{Mn}$  est donc  $\text{Mn}^{4+}$  et  $\text{Mn}^{3+}$ : il peut y avoir un conducteur "par échange de valence", conduction par saut dans tout le sites octaédrique et de proche en proche.

Les nœuds sont modifiés par le réseau cristallin.

La conduction est du type :

$$\sigma = \frac{e^2 \nu c(1-c)}{d kT} \exp\left(-\frac{E_p}{2kT}\right)$$

$\nu$ : fréquence de vibration du réseau

$d$ : distance entre sites de sauts.

$n = c(1-c)/d^3$ : densité des points de charge par unité de volume.


$$c = \frac{[\eta_m^{4+}]}{[\eta_m^{3+} + \eta_m^{4+}]}$$

$$1-c = \frac{[\eta_m^{3+}]}{[\eta_m^{3+} + \eta_m^{4+}]}$$

Il existe aussi céramiques composées :

- chrysotile de lanthane

-  $\gamma(\eta_{m_x} h_{1-x})O_3$



Application: électrodes, sondes de température (haute température), électrodes pour piles à combustible....

## Détecteurs d'humidité

La plupart sont des matériaux sensibles à l'humidité.

Alumine poreuse et autres oxydes.

Principe: la capacité dépend de l'humidité.

sans humidité:  $\approx 50 \text{ à } 500 \text{ pF}$

avec humidité  $+25^\circ\text{C}$

pour maximiser les échanges avec l'atmosphère, l'alumine est poreuse.


→ application: détection d'humidité dans les fours mini-soudure.

- matériaux:  $\eta\text{g}\text{Cr}_2\text{O}_4\text{-TiO}_2$ : solution solide  $\approx 30\%$   $\text{TiO}_2$ , phase spinel  
+  $\text{RuO}_2$  poreux. (électrode)

+ chauffage par bâton pour l'auto-nettoyage. ( $500^\circ\text{C}$ )

- autres matériaux: sensors résistifs

$\text{ZnCr}_2\text{O}_4\text{-LiZnVO}_4$ ,  $\text{SiO}_2\text{-ZnO}$ ,  $\text{ZnO}$



c'est ici la sensibilité de la résistance aux l'humidité qui est exploitée.

Principe: l'eau s'absorbe.

En grande quantité, elle peut assurer une conduction.

En petite quantité, elle se dissocie dans le réseau cristallin de


l'oxyde:  $\text{H}_3\text{O}^+$  et  $\text{OH}^-$  assure une conduction électrique.

## Variation de température par des couples thermoelectriques

### 2. Effet Seebeck:

Thomas Johann Seebeck 1821

Apparition d'une f.e.m dans un circuit ouvert composé de deux conducteurs différents lorsque les jonctions sont à températures différentes.



Carqu'il existe une différence de Température, il existe une différence d'électrons à l'équilibre.

Il y a donc diffusion des électrons de l'extrême la plus chaude vers l'extrême la plus froide.

L'électricité froide se charge négativement. Il apparaît alors un champ électrique interne qui s'oppose au flux des électrons.

⇒ un équilibre dynamique est atteint.

Le système peut alors être assimilé à un générateur de tension; la formule produite est:

$$dE = S(x) \vec{\nabla} T \cdot dx$$

$\vec{\nabla} T$  gradient de température

x : dimension sur laquelle se produit le gradient thermique.

S(x) : coefficient de Seebeck : pour un thermocouple absolu

$$S(x) = \frac{\pi^2 k^2 T}{3 e} \left( \frac{d \ln(\sigma(E))}{d E} \right) \epsilon_F \quad (D. Barnard)$$

$k$ : sté de Boltzmann

$e$ : charge de l'électron

$E$ : énergie ,  $\epsilon_F$ : énergie de Fermi du conducteur.

$\sigma$  conductivité électrique du conducteur.


Donc:  $S(x)$  dépend de  $T$  (proportionnalité en première approximation)

le reste de la formule est relativement indépendant de la température et dépend des propriétés électriques du métal, des céfants...

Quelques valeurs pour le platine et le palladium.

$T(k)$	$S_{Pt} (\mu V \text{ } ^\circ\text{C}^{-1})$	$S_{Pd} (\mu V \text{ } ^\circ\text{C}^{-1})$
300	-4,92	-10,69
500	-9,53	-16,34
1000	-17,21	-32,26
1300	-21,78	-41,10

Si les conducteurs sont homogènes (mêmes caractéristiques électriques pour un conducteur donné), la force ne dépend que de la différence de température entre les deux junctions.



$$S_{ab} = \frac{dV}{dT} = \frac{V_y - V_z}{T_w - T_x}$$

Si pour  $T_w > T_x$  la différence de potentiel est telle que  $V_y > V_z$  alors  $S_{ab}$  est positif.

$$S_{AB} = S_b - S_a$$

On ne peut mesurer  $S_b$  ou  $S_a$ , il faut toujours un métal de référence (Plomb)

## 2) Effet Peltier et Thomson

2.1. Jean-Charles Athanase Peltier 1834

Lorsqu'un courant électrique parcourt un circuit électrique constitué de deux conducteurs différents posés à la même température, on observe la production et l'absorption de chaleur aux jonctions des conducteurs.

Le phénomène de ≠ de l'effet Joule ( $Q = R I^2$  - 1840 - 1848)

Explication:

Dans un conducteur métallique, il y a des électrons libres  
la densité d'électrons libres est fonction :

- de la température

la probabilité de trouver un électron d'énergie  $E$  est donnée par la fonction de Fermi

$$P(E) = 1 / (\exp(E - E_F)/RT + 1)$$

$$P(E) = \frac{1}{\exp(E - E_F)/RT + 1}$$

$E_F$ : énergie de Fermi

Puisque les conducteurs sont différents, les densités d'électrons sont différentes.

A la jonction des deux conducteurs il apparaît donc un froid (froid Peltier).

La quantité de chaleur produite par unité de temps :

$$Q = \pi_{A/B} \times I$$

$\pi_{A/B}$  : coefficient de Peltier

la puissance de cette froid provoque un dégagement de chaleur sur l'action

de  $I$ .

## 2.8. Effet Thomson:

≠ effet Joule

On conducteur unique est soumis:

- à un passage de courant électrique
- à un gradient thermique

Il apparaît une absorption ou une production de chaleur

$$Q = T_A \Delta T \cdot I$$

$T_A$ : coefficient de Thomson,  $\Delta T$ : gradient de température

$I$ : courant imposé

La fém de Thomson est aussi liée à la  $\neq$  de densité d'électrons entre les parties chaudes et froides mais d'un même conducteur.

Effet Thomson: courant imposé, gradient thermique, un conducteur

Effet Peltier: courant imposé, même température, conducteurs  $\neq$

Effet Seebeck: pas de courant, gradient thermique, conducteurs  $\neq$

Relations de Kelvin: (Thomson dérivé Lord Kelvin)


$$\Pi_{A/B} = T (S_A - S_B)$$

$$T_A - T_B = T \frac{d(S_A - S_B)}{dT}$$

$S_A, S_B$ : coefficient de Seebeck des conducteurs A et B.

### 3) Les principaux couples thermocélectriques:

Un thermocouple électrique est constitué :



Le raccordement entre les deux conducteurs à la sondeuse chaude, peut être fait par soudure.

Au niveau de  $T_2$ , le raccordement avec les tubes de Cu peut être fait ~~par~~ par soudure, brasage, soudage micromique.

On tient compte des résistances de contacts.

Le thermocouple peut être placé dans une gaine protectrice isolante électriquement : céramique

→ mais isolante thermiquement (inertie?)

Alumine  $\rightarrow T < 1540 - 1640^\circ\text{C}$

Licate d'alumine (60%  $\text{Al}_2\text{O}_3$ , 40%  $\text{SiO}_2$ )  $T < 1400^\circ\text{C}$

Mullite (72%  $\text{Al}_2\text{O}_3$ , 28%  $\text{SiO}_2$ )  $T < 1500^\circ\text{C}$

Oxyde de beryllium ( $\text{BeO}$ )  $T < 2300^\circ\text{C}$

Jaginec ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ )  $T < 1650^\circ\text{C}$

Thorine ( $\text{ThO}_2$ )  $T < 2500^\circ\text{C}$

Quartz (silice)  $T < 1100^\circ\text{C}$

L'ensemble des thermocouples couvre la gamme  $-250^\circ\text{C} < T < 2000^\circ\text{C}$  et plus.

On distingue :

- Les thermocouples en métal pur ouvrant, les + stables, les + chers, les - sensibles

- Les thermocouples en métal commun, les - stables, les - chers, les + sensibles.

4) seuil de détection et incertitude de mesure de la fém.

résolution de la numérisation :  $0,03 \mu V$

connexion :  $0,1 \mu V$

- stabilité en température des fonctions :

$0,23 \mu V$  (type S)

$0,51 \mu V$  (type K)

→ seuil de détection total :  $3,1 \mu V$  pour le S  
 $0,7 \mu V$  pour le K

incertitude mesure :

- circulation d'un courant dans le capteur  $10 \mu V$
- circuit amplificateur  $0,3 \mu V$
- inhomogénéité du circuit  $0,5 \mu V$
- incertitude température fricte.  $0,07 \mu V$

---

→ quelques mV à quelques dizaines de microvolt.

lettre	conducteurs positif négatif	émissivité moyenne ( $\mu\text{V}^{-1}$ )	domaine d'utilisation (°C)
T	Cuine / Ni-Cu (constantan)	51	-200 → 370
J	Fer / constantan	55	-400 → 800
E	Nickel-Chrome (chromel)/ constantan	78,5	-270 → 870
K	Chromel/nickel-aluminium (Alumel)	41	-270 → 1270
S	Pt - <del>Rh</del> 10% / Pt	11,4	-50 → 1600
R	Pt - <del>Rh</del> (13%) / Pt	12,9	-50 → 1600
B	Pt - Pt Rh (30%), Pt-Rh (6%)	10,6	0 → 1700
N	Nickel-Chrome-Liium / nickel-Si. (Ni-croil)	38	-270 → 1300
O	Cuine / constantan		
G	W / W- 26% Rh		
C	W- 5% Rh / W- 26% Rh		
D	W- 3% Rh / W- 25% Rh		0 → 2600
I	Pt / Au	25	0 → 1000

Rh : Rhénium (?)

Rhénium ? Rh  
Rhodium = Rh

+ Pt 0,1% / Pt 0,5%

0 → 1600

Ir / Rh 40% Ir

0 → 2100

(Tinium)

émissivité 5

3

0 → 1850°C


Pt 40% - Rh / Pt - 20% Rh

# 1)


mesure de la température d'une surface par pyrométrie.

1) Données théoriques.

2.2. Grandeurs de rayonnement.



un projecteur lumineux traverse successivement deux surfaces élémentaires  $ds$  et  $ds'$ .  
l'angle solide  $d\Omega$  définit l'ouverture du projecteur qui s'appelle  
l'élément solide  $ds$ .



$$\frac{(ds \cos \theta ds' \cos \theta')}{e^2} = ds \cos \theta d\Omega$$

le flux émis par la surface  $S$  dans l'angle solide  $d\Omega$  est :

$$\phi_{(Watt)} = \int \int L ds \cos \theta d\Omega$$

luminance:  $L$ :  $W m^{-2} s^{-1}$ : flux émis dans la direction normale pour une surface élémentaire unité et dans l'angle solide unité.

Éxittance R:  $R$ :  $W m^{-2}$ , flux par unité de surface dans l'angle solide  $d\Omega$

$$R = \frac{d\phi}{ds} = \int L \cos \theta d\Omega$$

Corps noir, surfaces diffusantes: la luminance  $L$  ne dépend pas de la direction d'émission.

→ loi de Lambert.

$$R = L \int \cos \theta d\Omega$$

Sur tout le demi-space qui environne la surface

$$\int \cos \theta d\Omega = \pi$$

$$R = L \pi$$

Rem: Dans beaucoup d'applications, les faisceaux ont des orientations <sup>orientations</sup> et les surfaces émettrices et réceptrices sont normales au rayon moyen.

$$\cos \theta = \cos \theta' \approx 1.$$

Si  $L$  est uniforme

$$\rightarrow \boxed{\phi = L s r}$$

Eclaircissement: flux reçu par unité de surface.  $\bar{E} = L' r'$   
 $(L', r')$  équivalent pour le récepteur de  $L$  et  $r$ .

## 2.2. Facteurs de réflexion, de transmission et d'absorption, émission

un disque plan reçoit un flux incident monochromatique de longueur d'onde  $\lambda$

$$\phi_d^i = (P_d + \sigma_d + \alpha_d) \phi_d^i$$

coef. de réflexion      ↓      coef. de transmission

Le rayonnement est反映了, transmis et absorbé.

$$P_d + \sigma_d + \alpha_d = 1.$$

Si le échantillon est opaque  $T_d = 0$ .  $\Rightarrow P_d + \alpha_d = 1$ .

Emission monochromatique: rapport du flux émis par un corps, au flux émis par des corps noir dans les mêmes conditions.

$$\varepsilon_d = \frac{\phi_d^e}{\phi_d^{CN}(T)}$$

pour un rayonnement polychromatique

absorption

$$\alpha = \frac{\int_d \phi_d^i dd}{\int_d \phi_d^{CN}(T) dd}$$

$\phi_d^i$ : flux incident

$\phi_d^e$ : flux émis

émission

$$\varepsilon = \frac{\int_d \phi_d^e dd}{\int_d \phi_d^{CN}(T) dd}$$

Dans beaucoup d'applications, les faisceaux ont des ouvertures faibles et les surfaces émettrices sont  $\perp$  au rayon moyen:

$$\cos\theta \approx \cos\theta' \approx 1$$

Si la luminance est uniforme :

$$\Phi_d \approx L S \pi$$

## 2.2. Emissivité:

L'émissivité est le rapport entre le flux radiatif émis par un corps et le flux émis par un corps noir dans les mêmes conditions.

( pour un rayonnement monochromatique :

$$\varepsilon = \frac{\Phi_d^e}{\Phi_d^{CN}(T)}$$

pour un rayonnement polychromatique

$$\varepsilon = \frac{\int_1 \Phi_d^e \, dd}{\int_1 \Phi_d^{CN}(T) \, dd}$$

Loi de Kirchhoff :

L'émissivité monochromatique est aussi  $\varepsilon_d = \frac{L_d(T)}{L_d^{CN}(T)}$   
égal au rapport des luminances

Quand deux surfaces ont en vis à vis :

- Il arrive un flux incident  $\Phi_d^i$

- Une partie est réfléchie  $\Phi_r^i = \rho_d \Phi_d^i$  ( $\rho_d$ : coefficient de réflectivité)

- Une partie est transmise  $\Phi_T^i = T_d \Phi_d^i$  ( $T_d$ : facteur de transmission)

- Une partie est absorbée  $\Phi_a^i = \alpha_d \Phi_d^i$  ( $\alpha_d$ : .. d'absorption)

$$\rho_d + T_d + \alpha_d = 1$$

A l'équilibre thermique entre les deux surfaces :

$$\frac{L_{d1}}{\alpha_{d1}} = \frac{L_{d2}}{\alpha_{d2}}$$

$\Rightarrow$  loi de Kirchhoff:

$$E_d = \alpha_d$$

émission thermique  $\equiv$  absorption dans le même domaine de longueur d'onde.

### 1.3. Rayonnement du corps noir: loi de Planck

$$L_d^{CN}(d, T) = \frac{C_1 d^{-5}}{\exp(C_2/d_T) - 1}$$

fig 2 page 2 735-4

avec  $C_1 = 2 c^2 h = 1,191062 \cdot 10^{-16} \text{ W m}^2 \text{ m}^{-1}$   
 $= 1,191062 \cdot 10^8 \text{ W m}^2 \text{ m}^{-1} \text{ pm}^{-4}$

$$C_2 = Chk^{-1} = 1,4388 \cdot 10^{-2} \text{ mK} = 14388 \text{ pmK}$$

la luminance monochromatique peut être exprimée en fonction de la fréquence:

$$L_d^{CN}(v, T) = \frac{C_1 C^{-4} v^3}{\exp(C_2/vkT) - 1}$$

$C$ : célérité de la lumière

## Approximation de WIEN

Dans le domaine visible et proche infrarouge  $\lambda T \ll c_2$

$$L_d^{CN}(\lambda, T) \sim C_1 \lambda^{-5} \exp(-c_2/\lambda T)$$

valable pour  $\lambda \leq 1 \text{ à } 2 \mu\text{m}$

## Approximation de Rayleigh

aux grande longueurs d'onde  $\lambda T \gg c_2$

$$L_d^{CN}(\lambda, T) \approx (C_1/c_2) \lambda^{-4} T$$

## Loi de déplacement de Wien

La luminance monochromatique  $L_d^{CN}$  présente un maximum  
 $L_d^{CN}_{\text{max}}$  pour

$$\lambda_{\text{max}} T = 2898 \mu\text{m} \cdot K$$

et  $L_d^{CN}_{\text{max}}$  croît très vite avec la température.

$$L_d^{CN}_{\text{max}}(T) = 4,095 \cdot 10^{-12} T^5 \left( \text{W m}^{-2} \text{s}^{-1} \right) \mu\text{m}^{-1}$$

Ces relations sont à la base des réglages des pyromètres optiques.

## Loi de STEPHAN

La luminance stable à la température  $T$  est :

$$L_T^{CN}(T) = \left( \frac{\sigma_s}{\pi} \right) T^4$$

avec  $\sigma_s$ : cst de Stephan Boltzmann :  $\sigma_s = 5,670 \cdot 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{s}^{-1} \text{k}^{-4}$

## 2) Forme de la température:

La luminance monochromatique mesurée par le capteur est :

$$L_{\text{mes}} = \left[ \underbrace{\varepsilon_d L_d^{\text{CN}}(T)}_{\text{flux émis}} + \underbrace{\rho_d L_d^{\text{CN}}(T_e)}_{\text{flux réfléchi}} \right] T_d^{\text{atm}} + \underbrace{(1 - T_d^{\text{atm}}) L_d^{\text{CN}}(T_{\text{atm}})}_{\text{flux émis par l'atmosphère}}$$

$T_e$ : température ~~de~~ de l'air du milieu environnant  
 $T$ : température réelle de la surface.

Sauf sur les rôles postérieurs

on peut considérer  $T_d^{\text{atm}} = 1$ .

Donc : - haute température : (domaine d'application pyrométrie optique)

$$L_{\text{mes}} = \varepsilon_d L_d^{\text{CN}}(T) = L_d^{\text{CN}}(T_d) \quad T \gg T_e$$

L'exactitude principale repose sur la connaissance de l'émissivité des corps  $\varepsilon_d$   
 - température moyenne ou haute.

$$L_{\text{mes}} = \varepsilon_d L_d^{\text{CN}}(T) + (1 - \varepsilon_d) L_d^{\text{CN}}(T_e)$$

Il existe des méthodes pour déterminer  $T$

### 2.1 Méthode directe pour les surfaces opaques.

Si l'appareil est muni d'un filtre spectral éloigné centré sur la longueur d'onde  $\lambda$ .

On mesure  $L_d(T)$  : luminance avec  $T$  température de la surface

$$L_d(T) = L_d^{\text{CN}}(T)$$

La température est donc celle du corps noir, donc.

$$[\exp(C_2/dT_d) - 1]^{-1} = \varepsilon_d [\exp(C_2/dT) - 1]^{-1}$$

La température réelle est donc toujours inférieure à celle du corps noir.

## Classe de la longueur d'onde :

Il faut :

- un maximum d'émission du corps noir
- un maximum d'émission atmosphérique
- des absorptions par l'atmosphère minimum.

Il faut en général un compromis.

## Pyrométrie industriel :

- températures élevées : IR proche  $0,8 \text{ à } 2 \mu\text{m}$ .
- températures moyennes ou basses : IR compris  $3 \text{ à } 12 \mu\text{m}$ .

Pour l'atmosphère lumineuse, il faut deux fenêtres de transparence :

3  $\longrightarrow$  5  $\mu\text{m}$

8  $\longrightarrow$  12  $\mu\text{m}$ .

Les fenêtres sont utilisées par les caméras IR.

2.1.2 L'appareil n'est pas muni d'un filtre spectral : il mesure la luminance totale  $L_T$

Les pyromètres doivent être équipés de capteurs "vis", c'est à dire dont la sensibilité est indépendante de la longueur d'onde.

Détecteurs photovoltaïques - couple photovoltaïque - bolomètre.

Détecteur Golay

Ces détecteurs ont des temps de réponse élevés (contrairement aux détecteurs quantiques). Certains d'entre eux ont une faible sélectivité.

On a :

$$L(\tau) = L^{\text{cv}}(\frac{T}{T_R})$$

$$\text{d'où } T_R^4 = \varepsilon_\tau T^4$$

213 Mesure de rapport de luminances, températures de couleurs

la mesure de la température par la détection de deux luminances

dans deux d permet d'éliminer l'émisivité (absc de corps gris)

En métallurgie, il est souvent supposé que les corps sont gris, et que l'émisivité dépend peu de la longueur d'onde.

Le pyromètre mesure le rapport  $R_L$  de deux luminances  $L_1$  et  $L_2$  dans des bandes étoités, de larges  $\Delta\lambda_1$  et  $\Delta\lambda_2$  centrées sur deux longueurs d'onde  $\lambda_1$  et  $\lambda_2$ .  
avec  $S_{d_1}$  et  $S_{d_2}$  les sensibilités spectrales du capteur

$$R_L = \frac{L_1}{L_2} = \frac{\int_{\Delta\lambda_1} S_{d_1} L_d(T) d\lambda}{\int_{\Delta\lambda_2} S_{d_2} L_d(T) d\lambda} = \frac{\int_{\Delta\lambda_1} S_{d_1} \epsilon_d L_d^{CN}(T) d\lambda}{\int_{\Delta\lambda_2} S_{d_2} \epsilon_d L_d^{CN}(T) d\lambda}$$

Si les bandes spectrales sont étoites:  $L_d$  et  $\epsilon_d$  = cst.

$$\Rightarrow R_L = \frac{L_{d_1}}{L_{d_2}} = \left( \frac{\epsilon_{d_1}}{\epsilon_{d_2}} \right) R_{CN}(T)$$

\*  $T_C = T$  et si  $\epsilon_{d_1} = \epsilon_{d_2}$  (corps gris)  $\Rightarrow$  intérêt des corps gris.

Rem 1: Pour les métiers on effectue deux mesures:

- 1 mesure pyrométrique bichromatique  $T_C$
- 2 mesure pyrométrique monochromatique  $T_d$

La température vraie est encachée par ces deux mesures.

$$T_d < T < T_C$$

Rem 2: On peut utiliser un pyromètre bidimensionnel

hypothèse ~~l'absorptance n'est pas indépendante de d~~ (corps non gris)  
l'émisivité

mais on fait l'hypothèse  $\epsilon_d = a + bd$ .

Tous ces pyromètres polychromatiques font une hypothèse sur la loi d'évolution  
 $\epsilon_d(\lambda)$ .

Dans le cas de l'approximation de Wien, on obtient:

$$\frac{1}{T} = \frac{1}{T_c} + \frac{d_1 d_2}{(d_1 + d_2) C_2} \ln \left( \frac{E_{d_1}}{E_{d_2}} \right)$$

Utilisation de trois luminances monochromatiques (ou plus)

Le pyrométrie trichromatique permet d'éliminer l'influence de l'environnement dans le cas des corps gris.

L'hypothèse est que l'on connaît la loi d'évolution de  $E_d$

$$E(d) = a + b d$$

→ on doit donc connaître  $a$  et  $b$ .

→ Pyrométrie polychromatique, on élimine les  $a$  et  $b$ .

La relation linéaire où  $E(d)$  est toujours supposée.

Cela est vérifié pour des domaines spectraux courts étroits.


→ on peut utiliser jusqu'à six couleurs.

## 2.14 Élimination de l'émissivité

- Le plus simple: recouvrir d'une peinture noire

Il existe des peintures qui tiennent jusqu'à 800°C

- Caillie bénis plié que



Une caillie bénis plié que, reflète tous les rayons émis par l'objet. L'émissivité apparente  $\epsilon$  de la caillie dépend peu de l'émissité

$$\varepsilon_a = \varepsilon [1 - (1-\varepsilon) p_{\text{ns}} (1-F)]$$

$p_{\text{ns}}$ : facteur de réflexion des miroirs

$$F = (r^2 + x^2)/R^2 \quad \text{facteur du focus.}$$

cette technique est intéressante car on peut mesurer la température des surfaces mobiles.

#### 4) Instrument de mesure:

##### 4.1. Oeil / pyromètre à disparition de filament.

on travaille dans le rouge (pour profiter d'une luminance élevée, pour des températures  $> 1200\text{K}$ )  
précision 10%.

Le pyromètre opère par géo optique. Cela veut dire que l'on cherche à obtenir la même "couleur" luminance entre la surface à analyser et une source de référence (filament de tungstène chauffé, dont on connaît la loi  $(V, I) = f(T)$ ).

Dans le domaine visible, on utilise un photomultiplicateur.

Ils sont plus sensibles que l'œil humain, mais leur gain n'est pas très stable  
 $\Rightarrow$  on utilise une source de référence (idem filament W).

##### 2) des instruments à réponse linéaire (le gain est st).

$\Rightarrow$  il n'y a pas besoin de référence interne


$\Rightarrow$  On établit toutefois avec une référence externe.

##### Caractéristiques type


Diamètre de la cible : 0,75 ou 1,3 mm

Distance visée 110 ou 700 mm

Diamètre de l'objectif 11 ou 31 mm.



Luminance monochromatique du corps noir



Luminance intégrée du corps noir

Filtre spectral  $\lambda = 650 \text{ nm}$  (longueur 10 mm)

Domaine de température : 1000 à 2100 K

Temps de réponse 2 à 6 s

Reproductibilité (entre 1000 et 3000 K) 0,03 à 0,1 %

Precision (entre 1000 et 3000 K) 0,1 à 0,2 %

erreurs probables

1200 K	→	0,44 K
1600 K	→	0,46 K
2400 K	→	1,15 K

Precimim !

### 3 Les détecteurs.

#### 3.1. Présentation générale.


Détecteurs quantiques - détecteurs thermiques

\* photocapacité ↓  
(structure n-i-s)  
metal - isolant -  
semi-conducteur) ↓  
\* photodiodes PC

{

- détecteurs capacifs  
- détecteurs résistifs  
(bolomètres)

$$D^* (\text{cm} \cdot \text{W}^{-1} \cdot \text{Hz}^{-1})$$



$D^*$ : détectivité pour une onde passante unité et par unité de surface

### 3.2. Détection quantique

Principe.

Un photon a une énergie  $E_{ph} = hc/\lambda$

Le photon est absorbé par un semi-conducteur qui va donner énergie et superficie au trou, soit la gap du semi-conducteur ( $E_g$ ).

$E_g = E_{coul} - E_{val}$  = énergie entre la bande valence et la bande de conduction.

Si  $E_{ph} > E_g$ .

Le photon crée une paire électron-trou

Cette création photoétrigie est en concurrence avec la création électron-trou due à l'agitation thermique.

Le bruit thermique n'est connu que comme  $\propto T^3 (-E_g/kT)$

⇒ il faut donc refroidir ces détecteurs.

En l'absence de champs électrique, qui sépare la paire électron-trou créée, les électrons et les trous se recombinent sur place:

le bilan de la détection est nul.

⇒ les détecteurs diffèrent par la technologie qui permet de créer ce champ électrique

Photocapacité:

structure MIS (métal-isolant-semiconducteur)

↳ non utilisé en IR → très utilisé pour le visible (caméra à matrice de platinium à lecture CCD)

applications : grand public-visible - poche infrarouge - ultraviolet.

Photoconducteur (PC)

On applique une tension sur barreau semi-conducteur

Les photons incident créent des paires de charge ⇒ la résistance ↓

On impose un courant, la tension dépend du nombre de paire charge

⇒ donc du nombre de photons incidents.

## Photodiode (PV photo voltaïque)

12)

Le champ naturel de la jonction est anisé par une tension de polarisation inverse.

Le flux de photons influe sur le courant inverse de la diode.

↳ technologie la plus utilisée.

## Composés utilisés

Seul la détection intrinsèque est mise en œuvre pour la thermographie.

On a essayé de multipoles semi-conducteurs.

On pourra les utiliser en photoconducteurs ou en photovoltaïques pour le matrice.

### Détection intrinsèque

Silicium Si

$\lambda_c$  ( $\mu\text{m}$ )

$T_{\text{zone}}$  (K)

1,1

ambiente

Germanium Ge

1,8

ambiente

Indium Arsenide Gallium In As Ga

1,7

ambiente

Platine Silicium Pt Si

5

77

Antimoniure d'indium InSb

5,5

77

Quatre Calcium Telluride PCT

1 à 14 selon x

50 à 200

Hg (1-x) (dx) Te meuni et épitaxié.

Silicium: Composant très stable, réponse linéaire  $0,4 < \lambda < 1,1 \mu\text{m}$ .

en matrice refroidie il est à la base des caméras scientifiques.

Germanium: peu stable - peu utilisé

In As Ga: caméra thermique proche infrarouge  $0,9 < \lambda < 1,7 \mu\text{m}$ .

Pt Si: rendement très faible (1%)  $\Rightarrow$  n'est utilisé que dans les sensseurs matriciels

In Sb: photovoltaïque: très stable, sensibilité et constante sur une grande dynamique

$\Rightarrow$  le meilleur détecteur pour la bande 2 à 5  $\mu\text{m}$ .

$\Rightarrow$  rendement quantique élevé ~80%  $\rightarrow$  Thermographie rapide

PCT: bande spectrale adaptable avec x

malgré un taux important, il est utilisé en matrice du fait de son bon rendement quantique (>80%) et de son faible temps de réponse.

$\rightarrow$  imageuse thermique rapide.

DéTECTEURS à points quantiques: QWIP : Quantum Well Infrared photodetector<sup>15</sup>

Il sont utilisés dans les longues vagues où ils concurrencent les NCT.

T<sub>func</sub>: 50K, grande sélectivité spectrale, rentrée sensible < 50°.

Remarque: On utilise encore PbS ou PbSe comme détecteur infrarouge.

### 3.3. Détecteurs Piémètre

#### 3.3.1. Principes généraux

Quelles sont les grandeurs physiques qui dépendent de la température?

→ capacité: PZT. ces caractéristiques électriques dépendent de la température (effet pyroélectrique).

→ résistance: bolomètre

On utilise la résistance à coefficient de température négatif.

CTN

#### 3.3.2. Limitations

- Il faut attendre l'échauffement du détecteur: tout dépend de sa capacité calorifique.

↳ les temps de réponse sont longs (0.5 ms)

(détecteurs quantiques: 100 ns à 1 μs)

- Il ne sont sensibles qu'à l'échauffement: il n'a pas de sélectivité spectrale.

- On peut améliorer leur sélectivité en les superposant.

## Les alliages à mémoire de forme

### 1) Principe:

Il s'agit d'alliage métalliques Ni-Ti, alliages uniques, quelques autres spécifiques qui présentent la particularité de réagir à leurs formes initiales par un léger changement de température.


Cela apparaît dans les matériaux à transformation martensitique (effet mémoire et utilisé dans l'industrie (manchon de tube de titane), pour la réalisation de capteurs / dispositifs thermiques).

Parmi eux, ces matériaux présentent dans certains conditions un comportement superélastique (10% de dilatation totale résistible) utilisation : lunetterie.

Dernière application : dentologie : utilisation de fil à mémoire de forme pour l'orthodontie.

### 2) Courbe de traction d'un alliage à mémoire de forme

Pour ce matériau, la présence de martensite ou d'austénite dépend de la contrainte appliquée et de la température.



En dessous de  $T_s \cup T_u$  le matériau est sous forme austénitique quelle que soit la contrainte et la température.

Au-dessus de  $T_p \cup T_p'$  le matériau est sous forme martensitique quelle que soit la contrainte appliquée et la température.

la zone hachurée correspond à une zone de mélange martensite + austénite.


Selon le trajet du chargement par rapport aux frontières du diagramme  $\sigma = f(\varepsilon)$  on observe des séparations ~~des~~  $\varepsilon = f(\sigma)$  et  $\varepsilon = g(\tau)$  très différents.

On les décompose en 5 classes.

## 2.1. Super-théorie élastique

la droite de chargement traverse le système biphasé A+M.

a)  $\tau = \sigma t > \tau_g$  isotherme.



$$0 < \sigma < \sigma_s$$

phase austénitique : alliage élastique


$$\sigma_s < \sigma < \sigma_g$$

déformation spécifique apportée par la transition  $A \rightarrow M$

$$\sigma > \sigma_g$$

phase martensitique, alliage élastique.

On obtient :




Il y a un hystérèse à la charge et à la décharge.

la très grande déformation supplémentaire due à la transition  $A \rightarrow M$  procure au matériau un caractère superélastique.

## 2.2. Effet mémoire simple sens

On suit la séquence suivante


- ① \* refroidissement sans charge à partir de la phase Austénite en dessous de  $\gamma_g$ .
- ② \* application d'une charge à  $T < \gamma_g$  constante
- ③ \* réchauffage sans charge jusqu'à  $T > \gamma_s$ .




la séquence ② produit une déformation croissante mais non réversible  
séquence ①: on brise de la martenite, mais la déformation de la transition est nulle.

séquence ③: la contrainte appliquée permet des réorientations internes de la martenite ce qui conduit à une déformation permanente après être arrivé à température ambiante.

le chauffage permet la transformation  $\gamma \rightarrow A$  et la déformation irréversible disparaît.




Ainsi

$T \downarrow$  état final, déformation initiale (nulle, effet minimum).

### 2.3. Effet minimum double sens:


En fait, on observe par rigoureusement la déformation (nulle) initiale après le cyclage complet ( $\sigma$ , température constante).

Cette différence est très faible pour 1 cycle, mais le matériau peut se souvir de sa déformation si on multiplie le nombre de cycles.




On dit que le matériau a été éoussé.

Dans ce cas après éoussé, il se déroulent de sa forme basse température




Le matériau a été étudié. A température ambiante il subtilise une déformation permanente (~~causée dans le temps~~).



### Explications:

Les contraints internes stockés lors des cycles d'apprentissage, se relaxent à la descente en température sans nécessité d'appliquer une charge. La pièce retrouve alors sa déformation initiale à froid.

Ainsi:



### 2.4. Effet caoutchoutique des alliages à mémoire de forme

A température ambiante, le matériau est élastique.

Dans un matériau élastique, le module d'Young est complètement fonction de la raideur des liaisons chimiques qui forment le réseau.

Pour la martensite, celle-ci est très maclée, il existe donc de nombreuses interfaces martensite / martensite. Ces interfaces bougent facilement sous l'effet d'une contrainte et amplifie la ~~secondaire~~ déformation élastique pour une contrainte donnée.

⇒ Le module d'Young apparent diminue fortement  
⇒ effet caoutchoutique.

## 2.5. Effet amortissant.

Dans un cycle charge-décharge, le frottement intérieur dans le matériau dissipe une partie de l'énergie mécanique stockée en énergie thermique. C'est un effet amortissant.

Pour un métal classique ce frottement intérieur est dû aux mouvements des défauts ponctuels et des dislocations.

On retrouve ce frottement intérieur pour la phase austénite

Pour la phase martensitique, le frottement intérieur est associé aux mouvements réversibles des interfaces entre domaines de la martensite

$$Q' = 5 \cdot 10^{-3}$$

Pendant la transformation de phase, le frottement intérieur est très important car il est associé aux mouvements des interfaces martensite-austénite.

$$Q' = 10^{-2}$$


?

$\Delta W$  représente la perte d'énergie sur un cycle mécanique, le frottement intérieur associé est  $F = \frac{1}{2\pi} \frac{\Delta W}{W}$

Pour qualifier ce frottement intérieur, on prend un facteur de qualité  $Q = \frac{1}{F}$  ou  $Q' = F$

Plus  $Q$  est petit, plus le frottement intérieur est grand.



Donc, pour un A/F ces trois types de frottements peuvent s'associer. On obtient alors un frottement intérieur très grand et donc un très fort effet amortissant.

## ⑧ la transition martensitique:

la martensite désigne à l'origine le constituant de la tempe dans les aciers.

Si on tempére un acier, on fige sa structure cristallographique dans la phase haute température i.e. austénite.

Si on polis cette acier une structure ~~extrêmement fine~~ apparaît, c'est la martensite du nom du métallurgiste Allemand Adolf Quenck.

Cette transformation de réseau réseau cristallin se fait sans diffusion à longue distance. C'est donc une transformation discale et non pas diffusion comme les autres transformations.

Une transformation diffusée implique les phas mère et fille n'ont pas la même composition chimique (transformation à l'état solide).

Il faut donc que des atomes diffusent sur de longues distances atomiques.

La transformation à l'état solide discale se fait par cisaillement et réorientation interne des atomes dans la maille cristalline. Il n'y a pas de modification de la composition chimique.

La transformation se propage dans le matériau de façon indépendante du temps. La vitesse de déplacement est uniquement limitée par la vitesse du son dans le matériau.

C'est une transformation adiabatique car la quantité de phase transformée ne dépend que du niveau de température et non pas du temps de maintien à cette température.

Il y a ambiguïté sur le type de transition thermodynamique.

Est-ce du premier ordre (plutôt diffusif)

Est-ce du deuxième ordre (plutôt discale).

Pour les spécialistes de AF il est du 1<sup>er</sup> ordre. Il existe donc une enthalpie de transformation, bien que la vitesse de transformation ne soit pas thermodynamique.

Cette transformation peut être due à deux contributions:

(3)


- des déplacements par déformation homogène du réseau cristallin (changement de taille et de forme du réseau)
- des changements dans la distribution des atomes dans le réseau (appelé catégorie Shuffle).

Pour la transformation martensitique, la première contribution est prédominante.

En conclusion: la transformation martensitique est

- sans diffusion (même si il se produit un processus diffusif il n'est pas essentiel à la transformation)
- elle implique une déformation homogène du réseau
- elle est dénaturique (il y a non non seulement une variation du volume mais aussi une variation de la forme du réseau : il y a déformation du réseau).
- la cinétique de transformation est liée à l'énergie des déformations (Il) dénaturique donc : la dédiffusion de la forme et pas simplement du volume).

Le passage de la phase mère (austénite) à la phase fille (martensite) se fait par un plan d'habitat c. a. d. une interface entre ces deux phases le long duquel se produit le cisaillement.



déformation  
pure (Shuffle)





cisaillement  
simple



cas général cisaillement  
+ dilatation.

Le plan d'habitat est un plan cristallographique invariant aux deux phases.


Enfin à l'état macroscopique, au cours de la transformation le réseau se malaxe pour dissiper l'énergie de déformation. Macroscopiquement la déformation n'est plus homogène



malaxage, déformation non homogène de tout le réseau.

En conclusion, les transformations martensitiques existent dans certains alliages métalliques (W-Ti, Fe...) et oxydes  $\text{SrTiO}_3$ ... mais ils relèvent de contributions très variées (d'énantiométrie, reorganisation interne, mixte) ce qui rend leurs renversabilités à la température, au vieillissement (à l'écocatén) très variables.

### ③ Relations microstructure-histoire thermométrique des AAF



## (10) les matériaux utilisés:

TiNi	température de transformation	-200	+100 °C
CuAlNi	"	"	-200 +170 °C
CuZnAl	"	"	-200 +120 °C

selon les compositions

① + certains alliages Fe/Ni, Fe/Mn


catégorie ①: chers, mais bonnes propriétés ANF (symétrie du cycle, déformation totale superélastique, effet amortissant).

catégorie ②: peu cher, mais - bon ANF.

## (11) Quelques applications

11.1. Manchon à effet mémoire Ni-Ti pour le raccordement des tubes de titane (avoir de chaîne).


Impossible de faire autrement car le titane se soude très difficilement



insertion des tubes (manchon dilaté).

RACCORDEMENT.

↓ chauffage



manchon auto-serrant (effet seuil plus mémoire).

11.2 ~~autre manchon d'accouplement (effet double seuil)~~

rejet

On refroidit le manchon (dilatation)

On le laisse se réchauffer (contraction)

11.3 effet simple seuil: agrafes pour le biomédical ( $T_{transition} = 57^\circ C$ )

## 11.3. Effet double seuil:

Actionneur: permet d'avoir de grande déformation sous l'effet

d'un petit chauffage.

limitation: temps de réponse.

aérospatiale, automobile

Détecteur de température : fonctionne comme un bâtonne  
plus sensible et à plus grande amplitude.

114. Effet superélastique:

Orthopédie et implants

Orthodontie (gels dentaires)

bijouterie.

armature de soutien gorge

